

DIVULGAÇÃO OPERACIONAL

Nº 015/2010

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS

DATA: 28/12/2010



Esta ferramenta tem como finalidade divulgar as informações ou os conhecimentos de interesse da Prevenção de Acidentes Aeronáuticos a toda comunidade da aviação brasileira visando à Segurança Operacional.

O uso desta divulgação para qualquer propósito diferente da Prevenção de Acidentes poderá induzir a interpretações errôneas e trazer efeitos adversos ao Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).

OCORRÊNCIA/SITUAÇÃO

DATA: 28 /12/2010

LOCAL: SBAR – ARACAJU / SANTA MARIA, SE

AERONAVE: EC 135

ASSUNTO: TRINCA EM HASTE DE COMANDO DO ROTOR DE CAUDA

HISTÓRICO

Durante inspeção de 400 hs, “AD 2010-0227 ref. ASB EC135-67A- 017 REV.3” foi constatada trinca na haste de comando do rotor de cauda(control rod)

AÇÕES RECOMENDADAS

AOS OPERADORES DO EC 135: que observem o cumprimento da “AD 2010-0227 ref. ASB EC135-67A- 017 REV.3”, a fim de verificar possíveis trincas na haste de comando do rotor de cauda.

DIVULGAÇÃO

GC5 - ANAC – SENASP – GTE - HELIBRÁS

APROVO:

NOIM

Uberacy M. Tottoli da Silva T Cel Av – Chefe da DPC

Henrique Rubens B. de Oliveira
Major - Aviador